


Instructions for precision electric screwdriver




Electric Screwdriver Structure Diagram



Product Parameters

Size:16x16x180mm	Battery Voltage: 3.7v
Weight:71g	Lithium Battery: 320mAh
Gear: 2 gears	Charging Time: 60min
No-load speed: 200r/min	Standby Time: 60days
Electric Maximum Torque: 0.25-0.35N·m	Endurance Time: 120min

Instructions



Work Area Safety

1. Keep the work area clean and well lit. Cluttered or dark areas cause accidents.
2. Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite dust or fumes.
3. Keep children and bystanders away when operating power tools. Detradness can cause you to lose control and lead to accidents.

Electrical Safety

1. Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way.
2. When charging, do not use the hand-pulling power cord, and do not pull the power cord by hand to unplug the power tool from the socket, which may cause the power cord to break and cause danger.
3. Do not expose the power tool to a humid environment. Water will cause electric shock after entering the power tool.
4. Do not abuse the power cord. Do not put the power cord near the edge of the heat source, oil stains, and sharp objects. Damaged or winding power lines will increase the risk of electric shock.
5. When the power tool fails and needs to be repaired, or when any parts need to be replaced, it should be carried out when the power supply is not connected.


Repair And Maintenance

1. If the continuous use time is too long, the motor should be stopped when it heats up, and it can only be used after it is completely cooled.
2. After the operation is completed every day, it should be cleaned and maintained to extend the service life.
3. If the screwdriver is defective, it should be repaired by professional repair personnel and cannot be disassembled at will.

Instrucciones para la precisión
destornillador electrico




Destornillador electrico
Diagrama de estructura



Parametros del producto

Tamaño:16x16x180mm Voltaje de la batería 3.7v
Peso: 71g Batería De Litio320mAh
engranaje2engranajes Tiempo de carga: 60 min.
Velocidad sin carga 200 r/min Tiempo en espera 60 días
Máximo Eléctrico Tiempo de resistencia120min
Par de torsión 0,25-0,35 N-m

Instrucciones



Seguridad en el área de trabajo

1. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras causan accidentes
2. No opere herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los vapores.
3. Mantenga alejados a los niños y a otras personas cuando Operar herramientas eléctricas El exceso de uso puede hacer que pierda el control y provocar accidentes.

Seguridad eléctrica

1. Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con el tomacorriente. Nunca modificar el enchufe de cualquier manera
2. Al cargar, no utilice el cable de alimentación manual y no tire del cable de alimentación con la mano para desenchufar la herramienta eléctrica del enchufe, lo que puede provocar que el cable de alimentación se rompa y cause peligro.
3. No exponga la herramienta eléctrica a un ambiente húmedo. El agua provocará una descarga eléctrica después de ingresar a la herramienta eléctrica.
4. No abuse del cable de alimentación. No coloque el cable de alimentación cerca del borde de la fuente de calor. objetos. Las líneas eléctricas dañadas o enrolladas aumentarán el riesgo de una descarga eléctrica.
5. Cuando la herramienta eléctrica falla y necesita ser reparada, o cuando es necesario reemplazar alguna pieza. Debe llevarse a cabo cuando la fuente de alimentación no esté conectada.


Reparación y mantenimiento

- Si el tiempo de uso continuo es demasiado largo, el motor debe detenerse cuando se calienta y solo se puede utilizar después de que se haya enfriado por completo.
2. Después de completar la operación todos los días, se debe limpiar y mantener para extender la vida útil.
 3. Si el destornillador está defectuoso, debe ser reparado por personal de reparación profesional y no puede desmontarse a voluntad.

Anleitung zur Präzision
elektronischer Schraubenzieher




Elektronischer Schraubenzieher
Strukturdiagramm



Produktparameter

Größe: 16 x 16 x 180 mm Batteriespannung: 3,7 V
Gewicht: 71g Lithiumbatterie 320mAh
Gear2gears Ladezeit: 60 Min
Leerlaufdrehzahl 200 U/min Standby-Zeit 60 Tage
Elektrisches Maximum Ausdauerzeit 120min
Drehmoment 0,25-0,35 Nm

Anweisungen



Sicherheit am Arbeitsplatz

1. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordentliche oder dunkle Bereiche führen zu Unfällen.
2. Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosiven Umgebungen, wie etwa in der Nähe von brennbaren Chemikalien, Gasen oder Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub oder Dämpfe entzünden können.
3. Halten Sie Kinder und Unbeteiligte fern, wenn Sie das Elektrowerkzeug benutzen. Beim Bedienen von Elektrowerkzeugen kann es zu Unachtsamkeit kommen, da dies zu einem Kontrollverlust und Unfällen führen kann.

Elektrische Sicherheit

1. Der Stecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Niemals modifizieren den Stecker in irgendeiner Weise.
2. Ziehen Sie beim Laden nicht mit der Hand am Netzkabel, sondern ziehen Sie das Elektrowerkzeug nicht mit der Hand aus der Steckdose. Dies könnte zum Reißen des Netzkabels und zu Gefahren führen.
3. Setzen Sie das Elektrowerkzeug keiner widrigen Umgebung aus. Wasser kann einen elektrischen Schlag verursachen, wenn es in das Elektrowerkzeug eindringt.
4. Missbrauchen Sie das Netzkabel nicht. Legen Sie das Netzkabel nicht in die Nähe der Kante der Werkzeuge, die sich aufwickelnde Stromleitungen erhöhen das Risiko eines Stromschlags.
5. Wenn das Elektrowerkzeug ausfällt und repariert werden muss oder wenn Teile ausgetauscht werden müssen, sollte dies durchgeführt werden, wenn die Stromversorgung nicht angeschlossen ist.


Reparatur und Wartung

- Wenn die Dauerbetriebszeit zu lang ist, sollte der Motor gestoppt werden, wenn er heiß wird, und kann erst wieder gestartet werden, wenn er vollständig abgekühlt ist.
2. Nach Abschluss des Vorgangs sollte es täglich gereinigt und gewartet werden, um die Lebensdauer zu verlängern.
 3. Wenn der Schraubendreher defekt ist, sollte er von professionellem Reparaturpersonal repariert werden und kann nicht nach Belieben auseinandergenommen werden.

Instructions pour la précision
Visseuse électrique




Visseuse électrique
Diagramme structurel



Paramètres du produit

Taille:16x16x180mm	Tension de la batterie3,7 V
Poids: 71g	Batterie Lithitim320mAh
Gear2engrenages	Temps de charge : 60 min
Vitesse à vide200r/min	Temps de veille60 jours
Maximum électrique Couple0,25-0,35N-m	Temps d'endurance120min

Instructions



Sécurité de la zone de travail

1. Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées ou sombres provoquent des incidents.
2. N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les fumées.
3. Gardez les enfants et les spectateurs à l'écart lorsque vous utilisez des outils électriques. Une perte de contrôle peut entraîner une perte de contrôle et des accidents.

La sécurité électrique

1. Les fiches des outils électriques doivent correspondre à la prise. Ne jamais modifier la fiche de quelque manière que ce soit.
2. Lors du chargement, n'utilisez pas le cordon d'alimentation en tirant à la main et ne tirez pas le cordon d'alimentation à la main pour débrancher l'outil power de la prise, ce qui pourrait provoquer la rupture du cordon d'alimentation et provoquer un danger.
3. N'exposez pas l'outil électrique à un environnement humide. L'eau provoquera un choc électrique après avoir pénétré dans l'outil électrique.
4. N'abusez pas du cordon d'alimentation. Ne placez pas le cordon d'alimentation près du bord de la source de chaleur. Les lignes électriques endommagées ou enroulées augmenteront le risque de choc électrique.
5. Lorsque l'outil électrique tombe en panne et doit être réparé, ou lorsque des pièces doivent être réparées, cela doit être effectué lorsque l'alimentation n'est pas connectée.


Réparation et entretien

1. Si la durée d'utilisation continue est trop longue, le moteur doit être arrêté lorsqu'il chauffe et il ne peut être utilisé qu'après avoir été complètement refroidi.
2. Une fois l'opération terminée chaque jour, elle doit être nettoyée et entretenue pour prolonger la durée de vie.
3. Si le tournevis est défectueux, il doit être réparé par un personnel de réparation professionnel et ne peut pas être démonté à volonté.

精度に関する指示
電動ドライバー




電動ドライバー
構造図



製品パラメータ

サイズ:16x16x180mm バッテリー電圧3.7v
重量:71g リチウム電池320mAh
ギア2ギア 充電時間:60分
無負荷速度200r/min 待機時間60日
エラクトリックマキシマム 耐久時間120分
トルク0.25~0.35N・m

説明書



作業場の安全

- 作業エリアを清潔に保ち、明るく保ちます。雑然とした場所や暗い場所は事故の原因になります。
- 可燃性液体、ガス、粉塵などの可燃性環境下では電動工具を使用しないでください。電動工具は火花を発生し、粉塵やガスに引火する可能性があります。
- 作業中は子供や周囲の人を遠ざけてください。
電動工具の操作
不注意により制御不能となり、事故につながる可能性があります。

電気安全

- 電動工具のプラグはコンセントに適合している必要があります。
いずれにしてもプラグ
- 電動工具を湿気の多い環境にさらさないでください。水が電動工具に入ると感電の原因になります。
- 電源コードを乱用しないでください。電源コードを熱源の近くや刃、鋭利なものの近くで切らないでください。
- 破損した電力線や曲がりくねった電力線は、感電の危険性を高めます。
- 電動工具が故障して作業が必要の場合、または部品を交換する必要がある場合は、電源が切断されている状態で対応する必要があります。


修理と点検

- 連続使用時間が長すぎる場合は、モーターが熱くなったら停止し、完全に冷却してから使用してください。
- 毎日の作業が完了したら、耐用年数を延ばすために清掃とメンテナンスを行う必要があります。
 - ドライバーに欠陥がある場合は、専門の修理担当者が修理する必要があり、勝手に分解することはできません。

Istruzioni per la precisione
avvitatore elettrico




Avvitatore elettrico
Diagramma della struttura



Parametri del prodotto

Dimensioni: 16x16x180 mm	Voltaggio della batteria3,7 v
Peso: 71 g	Batteria al litio320mAh
Gear2gears	Tempo di ricarica: 60 minuti
Velocità a vuoto 200 giri/min	Tempo di standby 60 giorni
Massimo elettrico Coppia 0,25-0,35 N-m	Tempo di resistenza120min

Istruzioni



Sicurezza dell'area di lavoro

1. Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree ingombre o buie possono causare incidenti
2. Non utilizzare gli utensili elettrici in atmosfere esplosive, ad esempio in presenza di gas o polvere infiammabili. Gli utensili elettrici creano scintille che possono incendiare polvere o fumi.
- 3.Tenere lontani i bambini e gli astanti quando utilizzare utensili elettrici Un uso improprio può far perdere il controllo e causare incidenti.

Sicurezza elettrica

1. Le spine dell'utensile elettrico devono corrispondere alla presa Nevermodify la spina in alcun modo
2. Durante la ricarica, non utilizzare il cavo di alimentazione tirandolo manualmente e non tirare manualmente il cavo di alimentazione per scollegare l'utensile elettrico dalla presa. Ciò potrebbe causare la rottura del cavo di alimentazione e causare pericolo.
3. Non esporre l'utensile elettrico ad un ambiente umido. L'acqua causerà scosse elettriche dopo essere entrati nell'alimentatore.
4. Non utilizzare il cavo di alimentazione. Non posizionare il cavo di alimentazione vicino al bordo della fonte di calore. oggetti. Linee elettriche danneggiate o tortuose aumentano il rischio di scosse elettriche
- 5.Quando l'utensile elettrico si guasta e necessita di essere riparato, o quando è necessario sostituire alcune parti, l'operazione deve essere eseguita quando l'alimentazione non è collegata

Riparazione e manutenzione

- Se il tempo di utilizzo continuo è troppo lungo, il motore deve essere arrestato quando si riscalda e può essere utilizzato solo dopo che si è completamente raffreddato.
2. Al termine dell'operazione, ogni giorno è necessario pulirlo e sottoporlo a manutenzione per prolungarne la durata
 - 3.Se il cacciavite è difettoso, deve essere riparato da personale di riparazione professionale e non può essere smontato a piacimento.